



- INSTRUÇÕES – DTF UV –

- **Definir tamanho final da arte**

- Configure o documento com as dimensões exatas do produto.
- Margens: Largura máxima 28cm X Altura (livre)

- **Adicionar sangria (3–5 mm)**

- Mantenha a margem entre as figuras de no mínimo 3mm para realizar o corte manual depois de pronto.

- **Fundo branco na imagem**

- Será impresso com fundo branco, caso tenha na imagem. Isso diminui a transparência e mantém mais fidelidade nas cores.

- **Converter fontes em contornos**

- Transforme o texto em curvas para evitar substituições.

- **Verificar resolução das imagens (300 dpi)**

- Use apenas imagens de alta resolução para impressão nítida.

- **Achatar transparências**

- Elimine efeitos translúcidos para evitar erros no RIP ao imprimir.
- Onde tiver fundo, será impresso da maneira que foi enviado.

- **Converter cores para CMYK**

- Ajuste o modo de cor para impressão.

- **Exportar em PDF/X-1a**

- Incorpore fontes antes de salvar
- (não suporta efeitos como transparências e sombras – Se tiver, antes de exportar, transforme tudo em um unico Bitmap).

- **Revisar antes de enviar**

- Confira alinhamentos, medidas, cores e margens.
- Após aprovação final, imprimiremos da maneira que está.

✓ CORRETO – ARQUIVO PARA IMPRESSÃO



✗ INCORRETO – ERROS A EVITAR



COMO FICA APLICADO EM UM COPO STANKEY

ADESIVO COM FUNDO BRANCO (DTF UV)



- ✓ Cores mais vibrantes
- ✓ Branco cria base para as cores
- ✓ Contornos bem definidos
- ✓ Ideal para superfícies escuras ou coloridas

ADESIVO SEM FUNDO BRANCO (DTF UV)



- ✗ Cores menos vibrantes
- ✗ Pode perder definição em superfícies escuras
- ✗ Sem branco, as cores ficam translúcidas
- ✗ Não recomendado para todos os tipos de aplicação

Conversão de cores para impressão

Made with AI



Converter antes de exportar

→



RGB – Tela / Digital CMYK – Impressão



RGB – Cores para monitores e web



CMYK – Cores para impressão

A conversão pode reduzir a saturação de cores muito vibrantes. Sempre revise o prova de cor.

Transparências e impressão

Made with AI



Achatar antes de exportar (PDF/X-1a)

→



Com Transparência Achatado / Flattened

- ☞ **Transparência ativa** – Pode causar falhas no RIP
- ☞ **PDF/X-4** – Mantém transparências (se suportado)
- ☞ **PDF/X-1a** – Achatar transparências. Maior segurança

Confirme com a gráfica se aceita transparências. Se tiver dúvidas, exportar em PDF/X-1a.

Exportar PDF para impressão

Made with AI

☒ PDF/X-1a

☒ Incluir singela (3-5 min)

☒ Incorporar fontes

☒ Compressão 300 dpi

Com Transparência

Escolha o padrão conforme o fluxo da gráfica

→

☒ PDF/X-4 (Mantém transparências)

Achatado / Flattened

- ☞ **PDF/X-1a**: Achatar transparências, maior compatibilidade.
- ☞ **PDF/X-4**: Mantém transparências e efeitos.
- ☞ **Incorporar fontes**: Evita substituições. ➔ **Singela**: Garante corte preciso.

Verifique com a gráfica o padrão antes de enviar o arquivo final.

Verifique a resolução antes de imprimir

Made with AI



Imagem Baixa Resolução



Imagem Alta Resolução
300 dpi @ tamanho final

Escala Real



72 dpi – Uso Digital
150 dpi – Pré-visualização
300 dpi – Impressão Final